



SP 2200 (970136)

Seite: 1



SP 2200 - Art. 970136



SP 2200 (970136)

Seite: 3



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME	Original-Nr.
Pos.	No			Quantité	UE	No d'origine
1	971437	Motor zu SP 2200	Moteur pour SP 2200	1	Stk.	0998.TGR1500.RI
2b	971402	Schwimmer zu SP 2200	Flotteur pour SP 2200	1	Stk.	0783.TGR0700.00
2e	971415	Torxschraube zu SKP 1000F / 15	Vis pour SKP 1000F / 1502F, Ti	1	Stk.	0605.SKP0800.00
2h	971414	Gummitülle zu SKP 1000F/SP 220	Gain pour SKP 1000F/SP 2200/FS	1	Stk.	0478.TGR0800.00
3	971403	O-Ring zu SP 2200 / KTC 2502	Jeu joint O-Ring pour SP 2200	1	Stk.	0510.RGL0800.00
5	971404	Motorgehäuse zu SP 2200 / KTC	Boitier de moteur pour SP 2200	1	Stk.	0151.TGR1500.00
6	971406	O-Ring-Satz zu SP 2200	Boitier de moteur pour SP 2200	1	Stk.	0507.RGL0800.00
8	971407	Schraube zu SP 2200 / Tiger /	Vis pour SP 2200	1	Stk.	0575.TGR0800.00
9	971408	Kondensator zu SP 2200 30 uf	Condensateur pour SP 2200	1	Stk.	0740.TGR1500.00
10	971411	O-Ring zu SKP 1000F / Tiger /	Joint O pour SKP 1000F, Pos. 7	1	Stk.	0503.TGR0800.00
11	971425	Motorflansch zu SKP 1000F / Ti	SKP 1000F Flansch	1	Stk.	0178.TGR0800.00
12	971409	Dichtung zu SSP 2200	Joint pour SP2200	1	Stk.	0534.RGL0800.00
13	971413	Motorflansch zu SP 2200	Flasque moteur pour SP 2200	1	Stk.	0203.RGL0800.00
14	971401	Dichtung zu SKP 1000F / SP 220	Joint pour SKP 1000F	1	Stk.	0472.TGR1000.00
15	971419	Turbine zu SP 2200	Turbine pour SP 2200	1	Stk.	0256.RGL1500.00
18	971423	Mutter selbstsichernd zu FS 50	Ecrou autobloquant pour FS 500	1	Stk.	0556.TGR0800.00
19	971426	Sieb Inox unten zu SP 2200	Basis Inox pour SP 2200	1	Stk.	0181.RGL0800.00
21 / 27	971421	Dichtung zu KTC/SKP/TRC/SP/Tig	Joint pour KTC/SKP/TRC	1	Stk.	0531.TGR0800.00
21	971427	Kabeldichtung zu SP 2200 / Tig	Joint pour câble pour SP 2200	1	Stk.	0410.TGR0800.00
22	971428	Dichtung Teflon zu SP 2200 / T	Joint teflon pour câble pour S	1	Stk.	0538.TGR0800.00
23	971503	Dichtung zu SKP 2005F / Tiger	Joint pour SKP 2005F	1	Stk.	0537.TGR0800.00
24	971429	Schraube zu SP 2200, FS 500, I	Vis pour câble pour SP 2200, F	1	Stk.	0576.TGR0800.00
25	971431	Scheibe zu SP 2200, FS 500, In	Rondelle pour SP 2200, FS 500,	1	Stk.	0628.TGR0800.00
26	971432	Stopfen zu SP 2200 / Tiger	Bouchon pour câble pour SP 220	1	Stk.	0413.TGR0800.00
28	971433	O-Ring zu SP 2200 / Tiger	Joint-O pour SP 2200	1	Stk.	0515.RGL0800.00
29	971422	Oelstopfen zu SKP / SP / Tiger	Bouchon d'huile SKP / SP	1	Stk.	0400.TGR0800.00

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.