




## W 40 (978079)

Seite: 2

| Pos. | Art.Nr. | Bezeichnung                    | Déscription                    | Menge    | ME  | Original-Nr. |
|------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------|-----|--------------|
| Pos. | No      |                                |                                | Quantité | UE  | No d'origine |
| 104  | 982080  | Kontrollpanel zu W 40 neu      | Panel de contrôle pour W 40 no | 1 Stk.   | TBA | 104          |
| 202  | 982081  | Motor zu W 40 neu              | Moteur pour W 40 nouveau       | 1 Stk.   | TBA | 202          |
| 203  | 982082  | Elektronikplatine zu W 40 neu  | Plaque électronique pour W 40  | 1 Stk.   | TBA | 203          |
| 204  | 982083  | Displayanzeige zu W 40 neu     | Display pour W 40 nouveau      | 1 Stk.   | TBA | 204          |
| 205  | 982084  | Kondensator Kompressor 17 uF   | Condensateur compresseur pour  | 1 Stk.   | TBA | 205          |
| 206  | 982085  | Kondensator Motor 1.5 uF       | Condensateur moteur pour W 40  | 1 Stk.   | TBA | 206          |
| 209  | 982086  | Magnetschalter zu W 40 neu     | Interrupteur magnétique pour W | 1 Stk.   | TBA | 209          |
| 214  | 982087  | Feuchtigkeitssensor zu W 40 ne | Senseur pour W 40 nouveau      | 1 Stk.   | TBA | 214          |
| 301  | 982088  | Rad zu W 40                    | Roulette pour W 40             | 1 Stk.   | TBA | 301          |
| 815  | 982089  | Aktivkohlefilter zu W 40 neu   | Filtre de charbon actif pour W | 1 Stk.   | TBA | 815          |

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.